

JAWA



90



**NÁVOD
NA
OBSLUHU**

POVAŽSKÉ STROJARNE, N.P., POVAŽSKÁ BYSTRICA

Motocykel Jawa 90 je jednostopové motorové vozidlo najmodernejšej konцепcie. Je určené pre pohodlnú a rýchlu dopravu jednej alebo dvoch osôb.


Pekný vzhľad, konfortné vybavenie, dokonalé pruženie a ľahká ovládateľnosť uspokojí i Vaše najnáročnejšie požiadavky. Táto príručka Vám pomôže oboznámiť sa s Vašim novým strojom, poznať všetky súčasťky a ich činnosť. Tento návod Vám poradí, ako vykonávať údržbu a ako odstrániť pripadné závady. Vo vlastnom záujme dbajte na pokyny uvedené v návode, zabráňte tak poruchám a poškodeniu svojho stroja.

Zeláme Vám, aby ste so svojím novým strojom prešli veľa tisíc krásnych a radostných kilometrov bez porúch.


Považské strojárne, národný podnik
Považská Bystrica



Upozornenie: Tento návod na obsluhu nie je smerodajný pre konštrukčné prevedenie a vybavenie motocykla Jawa 90. Vyhľadujeme si všetky zmeny, vyplývajúce z vývoja oproti vyobrazeniam a opisom uvedeným v návode.



Motocykel Jawa 90 Roadster




Motocykel Jawa 90 Cross

OBSAH


	Strana
1. Prehľad súčiastok	5
2. Technické údaje	6
3. Doba zábehu	9
4. Hlavné časti a ich obsluha	10
5. Návod na jazdu	16
6. Údržba, nastavenie a mazanie motocykla	18
7. Poruchy a ich odstránenie	34
8. Najnutnejšie náhradné súčiastky	36
Elektrická inštolácia (Schéma)	38

1. PREHĽAD SÚČIASTOK



Obr. 1.

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1 Nastavovacia skrutka reťaze | 12 Riadiidlá |
| 2 Kryt ref. kolesa | 13 Zátky nádrže |
| 3 Zadné koleso | 14 Nádrž |
| 4 Gumový kryt reťaze | 15 Skrutka schránky |
| 5 Startovacia páka | 16 Sedlo |
| 6 Brzdová páka | 17 Pravá schránka |
| 7 Karburátor | 18 Zadný teleskop |
| 8 Nastavovacia skrutka prednej brzdy | 19 Zadná lampa |
| 9 Predný blatník | 20 Predné koleso |
| 10 Reflektor | 21 Predné teleskop |
| 11 Rýchlosmer | 22 Koleno výfuku |
| | 23 Kryt prerusovača |



Obr. 2.

- | |
|-------------------------------|
| 24 Radiaca páka |
| 25 Stojan |
| 26 Predné stupačky |
| 27 Tiahlo z brzdy |
| 28 Skrutka nastavenia z brzdy |
| 29 Tlmič výfuku |
| 30 Zadný blatník |
| 31 Ľavá schránka |
| 32 Spínacia skrinka |
| 33 Benzínový kohút |
| 34 Húkačka |

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jawa 90 - Roadster, Typ 3153

Jawa 90 - Cross, Typ 3053

Rozmery a váhy

Výška sedadla	-	-	-	-	-	780 mm
Výška stupáčiek	-	-	-	-	-	260 mm
Výška moto:a od zeme	-	-	-	-	-	180 mm
Pneumatika predná	-	-	-	-	-	2,75" X 18" dezén M 9
Pneumatika zadná	-	-	-	-	-	2,75" X 18" dezén S 22 alebo dezén M 9
Váha stroja bez paliva	-	-	-	-	-	76 kg
Maximálna rýchlosť						
Roadster	-	-	-	-	-	95 km/hod.
Cross	-	-	-	-	-	90 km/hod.
Stúpavosť	-	-	-	-	-	35 %
Brzdná dráha	-	-	-	-	-	pri použití obidvoch bŕzd zo 40 km rýchlosť 9,5 m

Motor

Typ motoru	-	-	-	-	-	-	dvojtaktný vzduchom chladený s diskovým šupátkom
Obsah valca	-	-	-	-	-	-	88,7 ccm
Vŕtanie a zdvih	-	-	-	-	-	-	48 X 49
Valec	-	-	-	-	-	-	hliníkový s liatinovou vložkou
Kompresný pomer	-	-	-	-	-	-	1 : 8,5
Maximálny výkon	-	-	-	-	-	-	8,2 k
Maximálny krútiaci moment	-	-	-	-	-	-	0,95 kpm pri 5500 ot/min.
Startovanie	-	-	-	-	-	-	štartovacou pákou

Karburátor a tlmič sania

Karburátor - - - - - Jíkov 2920 SK
Čistič sania - - - - - papierový mikrofilter
Obsah nádrže - - - - - 10,5 l rezerva 1,5 l

Mazanie motoru

Mazanie moto a - - - - - zmesou benzingu a oleja v pomere 1 : 30
v zábehu 1 : 25, olej automobilový M6A (Energol BP)
Prevodovka - - - - - v olejovom kúpeľi obsah 1 liter
olej SAE 30-80 PP7 (PP 50)

Zapaľovanie

Zapaľovanie - - - - - alternátor 12 V
Nastavenie zapaľovania - - - predstih 1,7-2,2 mm, odtrh 0,35-0,45 mm
Zapaľovacia sviečka - - - PAL 14-8 R -

N&R

N&R 15

Spojka a prevody

Spojka - - - - - 5 lamelová v olejovom kúpeľi
Prevodovka - - - - - 5 stupňová
Radenie - - - - - nožnou pákou na ľavej strane
Primárny prevod - - - - - 20/61 z. šikmé ozubené kolesá, pomer 3,05 : 1
Sekundárny prevod - - - - - 15/34 z. reťazou, pomer 2,266 : 1
Celkový prevod - - - - - 1 : 7,17

Prevody

	I.	II.	III.	IV.	V.
Počet zubov	- - - - -	40/11 z	35/16 z	31/20 z	28/23 z
Celkový prevod	- - - - -	1:25,1	1:15,07	1:10,68	1:8,38
Rýchlosťná skriňa	- - - - -	1: 3,636	1: 2,187	1: 1,55	1:1,217
					1:1,04

Perovanie

Predné perovanie	- - - - -	teleskopické hydraulické tlmiče zdvih 110 mm, náplň 1-ného tlmiča 100 ccm oleja
Zadné perovanie	- - - - -	teleskopické tlmiče zdvih 80 mm náplň 50 ccm tlmičového oleja

Riadenie

Uhol riadenia - - - - - 26°

Brzdy

Predná + zadná brzda - - - - - čeľusťová Ø 125 mm, šírka obloženia 25 mm
Ovládanie - - - - - predná - pravou rukou, páčkou bowdenom
zadná - pravou nohou cez páku tiahлом

Elektrické zariadenie

Alternátor	- - - - -	12 V striedavé 65 W
Zapaľovacia clevka	- - - - -	8 V 02-9210.30
Žiarovka reflektora	- - - - -	12 V - 25/25 W
Parkovacie svetlo	- - - - -	12 V - 1,5W
Zadné svetlo	- - - - -	12 V - 5 W
Brzdové svetlo	- - - - -	12 V - 15 W
Osvetlenie rýchlosťomera	- - - - -	12 V - 1,5 W
Kontrolka diaľkového svetla	- - - - -	12 V - 1,5 W

3. DOBA ZÁBEHU

Vážený zákazník v tomto odstavci by sme Vás chceli upozorniť na to, že máte nový motocykel, ktorý je v dobe zábehu a preto by ste mu mali venovať maximálnu pozornosť.

Doporučujeme Vám, aby ste uposluhli naše rady a počas zábehu, kedy je motor najchúlostivejší dodržiavali upozornenia, ktoré Vám v tejto príručke chceme dať. Doporučujeme Vám pred prvou jazdou počasne si prečítať celú príručku, aby ste sa dokonale oboznámili s motocyklom a jeho konštrukciou. Pri dodržaní všetkých pokynov budete s Vašim motocyklom spokojný.

Do prvých 1600 km neprekročiť rýchlosť 60 km/hod. na 5. prevodový stupeň.

Pre motor do 500 km používajte zmes oleja s benzínom v pomere 1 : 25, po najazdení 500 km použíte zmes v pomere 1 : 30. Benzín používajte najmenej 84 oktánový, olej k mixáži M 6 A. *M 2 T*

Olej pre zmes SHELL 2T TWO STROKE oil
Mobil super motor oil
Mobil outboard oil
ESSO 2T Motor oil
BP-TWO STROKE oil
BP-TWO STROKE SPECIAL oil

Pri benzínovom čerpadle dajte vždy pozor na to, aby Vám olej s benzínom v uvedenom pomere dobre premiešali najlepšie v miešacej kanve.

Pri opravách motocykla používajte vždy len súčiastky originálne, lebo tieto sú precízne vyrobené a kontrolované vo výrobnom závode a zaručujú prevedenie kvalitnej opravy. Motocykel pri poruche v dobe záruky dajte opraviť v každom prípade do niektoré zo servisných opravovní našej značky, kde budete mať záruku v precíznom a rýchлом prevedení opravy.

4. HLAVNÉ ČASTI A ICH OBSLUHA

Číslo motoru a rámu

Číslo motoru a rámu je vyrazené na typovom štítku, ktorý je umiestnený na ráme nad motorom. Toto číslo je určené pre registráciu motocykla a taktiež pre uľahčenie objednávania náhradných súčiastok. Preto keď žiadate niektorú súčiastku od Vášho zástupcu, alebo od výrobného závodu uvedte vždy toto číslo a rok výroby.



Obr. 3. Benzínový kohút

Benzínový kohút a jeho obsluha

Benzínový kohút má tri polohy a to hlavný prívod A, rezervný prívod B a uzavretý prívod paliva C. Pri štartovaní otočte kohút smerom dolu hlavný prívod paliva A. Rezervný prívod paliva sa prepina otočením palivového kohúta do polohy B. Rezerva je na cca 35 km, preto pri tejto polohe kohúta je nutné nádrž p. i najbližšom čerpadle doplniť (obr. 3). Keď motocykel zaparkujete, alebo nepoužívate, obráťte páčkou kohúta do vodorovnej polohy (zatvorený) C.

Obsah nádrže 10,5 litra, rezerva 1,5 litra.

Spínacia skrinka

Zasunutím spínacieho kľúča a jeho otáčaním do jednotlivých poloh sa spojujú príslušné okruhy elektrického systému (obr. 4). Príslušný okruh ostane potom zapojeny i po vysunutí kľúča. Hráčku a brzdové svetlo možno ovládať nezávisle na polohe drážky (kľúča) spínacej skrinky.

Zapojené okruhy

Poľoha spínačného kľúča	Stav	Spojené kontakty	Zapaľovanie	Osvetlenie poz. značky 5 W, reflektor 1,5 W osvetlenie rýchlosmera 1,5 W	Reflektor 25/25 W
0	vypnuté				
I.	jazda vo dne	1b-1c	0		
II.		1b-1c 58-58a, c	0	0	
III.	jazda v noci	1b-1c 55-55a 58-58a, c	0	0	0
IV.					

Poznámka:

Vzduchovú klapku (uzávierku) v kolene medzi karburátorm a tlmičom snaia možno popri preplaveniu karburátora použiť pre ďalšie zvýšenie bohatosti zmesi pri studenom štarte jej uzavretím. Po rozbehnutí motora túto ihned otvorte. Ak je motor preplavený (zaliaty palivom), uzavrieme privod paliva a motor pretáčajte s maximálnym privodom vzduchu (otvorenou vzduchovou klapkou v kolene a zdvihnutým posúvačom karburátora na plný plyn.)




Obr. 4. Spínacia skrinka



Poľoha A — privod vzduchu otvorený
Poľoha B — privod vzduchu zatvorený

Startovanie motoru

Pred naštartovaním motora prekontrolujte, či je v prevodovke zaradený neutrál. Ak je prevodovka na neutrál, motor naštartujeme pomocou štartovacej páky, ktorá je na pravej strane motora, tlačením štartovacej páky smerom dozadu.



Obr. 6. Spojková páka

Ovládanie spojky

Spojková páka je umiestnená na ľavej strane riadiťok, pomocou ktorej vypíname alebo zapíname spojku pri rozjazde, alebo pri rádení prevodových stupňov (obr. 6).

Nastavenie spojky


Pri výmene lanka spojky, alebo pri základnom nastavovaní vôľe na motore, je potrebné skontrolovať, či páka spojky na motore nezachytáva o pravé veko. Spôsobilo by to sústavné preklizovanie spojky.

Základné nastavenie na motore sa prevádzka pri zaskrutkovanej nastavacej skrutke na riadiidlách. Po hrubom nastavení na motore, vyregulieme jemne vôľu na riadiidlách a skontrolujeme, či páčka na motore má dostatočnú vôľu voči pravému veku.

Ak spojka pri inak správnom nastavení preklzuje, signalizuje to opotrebenie výstupkov na hnacích ferodových lamelách a preto je potrebné lamely nahradíť novými.

Otočná rukoväť


Obrátky motora sú ovládané pomocou otočnej rukoväte, ktorá je na pravej strane riaditok. Otočením rukoväte k sebe otáčky motora stúpajú, otočením smerom dopredu klesajú. (Obr. 7).




Obr. 7. Otočná rukoväť

Radenie prevodov

Prevodové stupne zaistňujú prenos výkonu motora na zadné koleso. Prevodovka je vybavená piatimi prevodovými stupňami, ktoré sú ovládané radiacou pákou na ľavej strane motora. Radenie prevodov prevádzkame podľa obr. 8.



Obr. 8. Radenie prevodov



Obr. 9. Prepínač svetiel

Prepínač svetiel

Prepínač svetiel je umiestnený na ľavej strane riaditok.

Otočením prepínača od seba S veľké svetlá.

Otočením prepínača k sebe P tlmené svetlá.

Tlmené svetlá používame pri stretnávaní s protiidúcim vozidlom. V prepínači je tlačítko klaksónu, ktoré ovládame pomocou výstupku na prepínači H (obr. 9).



Obr. 10. Nastavenie reflektoru

Nastavenie reflektoru

Správnu polohu reflektoru nastavujeme dvojakým spôsobom. Vertikálne nastavujeme reflektor uvoľnením dvoch skrutiek na stranách reflektoru R a otočením reflektoru smerom hore, alebo dolu podľa potreby (obr. 10). Stranovo nastavujeme reflektor pomocou stavacích skrutiek, ktoré sú po obidvoch stranách rámika (obr. 11) S. Keď chceme reflektor natočiť doprava zaskrutkujeme pravú skrútku v obrátenom pripade ľavú.


Náradie

Náradie, ktoré je priložené k motocyklu je len na bežnú údržbu motocykla a je umiestnené pod sedlom.

Náradie sa skladá:

1. Obal
2. Klúč rúrkový 14/17
3. Klúč obojstranný 8/10
4. Klúč rúrkový 10
5. Rukoväť Ø 5
6. Klúč kombinovaný 32/27
7. Mierka na kontakty
8. Skrutkovač 3 mm
9. Montovacie páky
10. Dvojstranný skrutkovač
11. Zámok
12. Klúč sviečky
13. Hustilka + hadička
14. Utierka

Pre zložitejšie opravy používame náradie špeciálne, ktoré má každý náš servis.



Obr. 11. Nastavenie reflektoru

5. NÁVOD NA JAZDU

Postup pri uvádzaní motora do chodu:

- prekontrolujte či je prevodovka v neutráli
- vložte kľúčik do spínacej skrinky a otočte do polohy I (jazda cez deň) alebo III (jazda v noci — obr. 4)
- otvorte privod paliva (obr. 3)

Ked je motor studený:

- preplavte karburátor stlačením kolika na veku plavákovej komory, pokým sa neobjaví v otvore palivo
- posúvač karburátora (plynovú rukoväť — obr. 7) úplne uzavrite
- pomocou štartovacej páky motor pretáčajte
- po rozbehnutí motora tento chvíľu zahrievajte miernym pridávaním plynu.

Ked je motor teplý:

- posúvač karburátora otvorte otočením plynovej rukoväť o 1/3 až celý zdvih
- pomocou štartovacej páky motor pretočte.

Po vypnutí motora nezabudnite vždy uzavrieť privod paliva.

Jazda

- Ďavou rukou stlačite páčku spojky a ďavou nohou zaradite I. prevodový stupeň zdvihnutím radiacej páky špičkou nohy (obr. 8).
- Radiace ústrojenstvo pracuje podľa uvedenej schémy (obr. 8). Poradie prevodových stupňov je 1, 0, 2, 3, 4, 0, 5.
- Otočte rukoväťou plynu smerom dozadu a súčasne pomaly púšťajte spojkovú páku. Motocykel sa dá do pohybu. (Ked pridáte viac plynu a pustíte rýchlo spojku motocykel poskočí v obrátenom prípade sa zastaví).
- Ked rýchlosť motocykla dosiahla na I. prevodový stupeň cca 20–23 km/hod., ubraním plynu a súčasne stlačením spojkovej páky preradíme na II. prevodový stupeň. Páčku môžeme pustiť rýchlejšie a súčasne pridáme plyn. Obdobne radíme III., IV. a V. prevodový stupeň.

Rýchlosť pri jednotlivých stupňoch

	I. prev. stup.	II. prev. stup.	III. prev. stup.	IV. prev. stup.	V. prev. stup.
Normál. jazda	18 km/hod.	30 km/hod.	45 km/hod.	55 km/hod.	60 km/hod.
Rýchla jazda	25 km/hod.	40 km/hod.	62 km/hod.	80 km/hod.	95 km/hod.

Nevytáčajte motor nadmerným pridávaním plynu hlavne za týchto okolností:

1. Ak je motor bez zafázenia (na mieste).
2. Pri rádení prevodov z vyššieho prevodového stupňa na nižší.
3. Ak idete z kopca bez ohľadu na akýkoľvek prevodový stupeň.

Radenie prevodov pri stúpaní

Pri stúpaní do kopca:

- Na pomerne prudkom stúpaní sa menia prevodové stupne štvrtý, tretí, druhý a p.vý podľa potreby.
- Preradeť na nižší prevodový stupeň, len čo klesnú obrátky motoru. Motor bude pracovať stále v rozsahu svojho výkonu.
- V tomto pripade vypnite spojku, uzavrite plyn, prevedte preradenie na nižší prevodový stupeň tak rýchle, aby motocykel nestratil rýchlosť.


Pri jazde do kopca nepomáham nikdy motoru tým, že necháme spojku preklizovať. Pri preklizovaní spojky sa lamely spojky trením silne zahrievajú a môžu sa spaliť.

Pri jazde z kopca:

- Ak idete z mierneho kopca, uzavrite plyn a použite brzdy.
- Pri jazde z prudkého kopca, zvoľte si najvhodnejší prevod pre požadovanú bezpečnú rýchlosť, uberte plyn (nezoviať úplne) pre brzdenie motora a použite prednú a zadnú brzdu.

Zastavenie vozidla a parkovanie

- Uberte plyn, stlačte páčku spojky a pribrdzite. Zaraďte neutrálnu polohu opakoványm zdvihnutím radiacej páky špicou toľko krát podľa toho, ktorý rýchlosťny stupeň máte práve zaraďený až na neutrál a úplne zabrdzite.
- Jazdec si musí uvedomiť, že má používať prednú a zadnú brzdu súčasne. Používaním zadnej brzdy sa zapína stop-svetlo, používaním obidvoch brzd sa však docieli maximálny brzdiaci účinok.
- Motor zastavíte otočením kľúča v skrinke do „0“ polohy. Stroj postavíte na stojan. Pri parkovaní treba uzavrieť privod paliva a stoj uzamknúť.



Obr. 12. Rýchlosmer

6. ÚDRŽBA, NASTAVENIE A MAZANIE MOTOCYKLA

Denná údržba

Prehliadnite si osobne každý deň pred jazdou nasledujúce body:

- Brzdrovú páku prednej brzdy — zdvih páky 20–30 mm (0,8–1,2 in)
- Brzdrovú páku zadnej brzdy — zdvih páky 20 mm (0,8 in)
- Vôľu spojkovej páky — — — 2–4 mm (0,16 in)
Tlak v pneumatikách pri obsadení 2 osobami t.j. 160 kg.
 - Tlak prednej pneumatiky 1,4 atm (Kp/cm²)
 - Tlak zadnej pneumatiky 2,1 atm (Kp/cm²)
- Palivo — — — — — prekontrolujte stav paliva v nádrži. Obsah nádrže 10,5 l
- Prevodovka — — — — — prekontrolujte olej v prevodovke mierkou
- Húkačka — — — — — kontrola funkcie húkačky
- Reflektor, čislové svetlo, stop-svetlo prekontrolovať správnu funkciu

Údržba vozidla

Stav rýchomera	Úkony
Prvých 800 km (500 mil)	<ul style="list-style-type: none">— Výmena oleja v prevodovke— Kontrola a vyčistenie kontaktov prerušovača— Nastavenie a vyčistenie karburátora— Vyčistenie zapaľovacej sviečky— Namazať mazací filc prerušovača— Utiahnutie matice hlavy valca— Nastavenie spojky— Nastavenie a premazanie sekundárnej reťaze— Nastavenie bŕzd— Utiahnutie skrutiek, matíc a lúčov v kolesách— Prekontrolovanie riadenia a utiahnutie

Prvých 1500 km (1000 mil)

- Výmena oleja v prevodovke
- Vyčistiť sviečku a prekontrolovať vzdialenosť kontaktov
- Vyčistiť karburátor
- Prekontrolovať a nastaviť kontakty prerušovača
- Premazat filc prerušovača
- Vyčistiť vložku čističa sania
- Nastaviť spojku
- Nastaviť a premazať sekundárnu reťaz
- Nastaviť brzdy
- Utiahnuť skrutky, matice a lúče kolies
- Premazat bowdeny
- Dekarbonizácia tlmiča výfuku a kolena výfuku

Prvých 6000 km (4000 mil)

- Vyčistiť sviečku a prekontrolovať vzdialenosť kontaktov
- Výmena oleja v prevodovke
- Vyčistiť karburátor
- Prekontrolovať a nastaviť zapáľovanie
- Premazat plst' prerušovača
- Vyčistiť vložky tlmiča sania
- Nastaviť spojku
- Nastaviť a premazať sekundárnu reťaz
- Nastaviť brzdy
- Dotiahnuť skrutky, matice a lúče kolies
- Premazat bowdeny
- Namazať otočnú rukoväť plynu

Po uplynutí prvých 6.000 km okrem údajov, ktoré sú uvedené v statíach údržby je nutné sa riadiť pri mazaní podľa mazacieho plánu, ktorý je na strane 32.



Obr. 13. Nastavenie bowdenu plynu

Nastavenie bowdenu plynu

Nastavenie bowdenu plynu prevádzkame pomocou skrutky na veku šupátkovej komory pomocou obojstranneho kľuča 8 (obr. 13).

Správna vôľa bowdenu má byť 0,5—1 mm (0,02—0,04 in).


Správna vôľa bowdenu nám zaisťuje plné otvorenie šupátka a správny voľný chod.

Karburátor

Karburátor nám zaručuje správny chod motora a predpísanú hodnotu spotreby. Karburátor nám zaručuje správny chod motora a predpísanú hodnotu spotreby. Preto je dobré karburátor prehliadnúť a vyčistiť po každých 500—1000 km.

Základné údaje a nastavenie:

- hlavná tryska (1, obr. 14) — 105
- tryska behu naprázdno (2. obr. 14) — 52
- regulačná skrutka bohatosti zmesi behu naprázdno (3, obr. 14) povolená späť od dorazu v zábehu i po zábehu o 360 stup.
- nastavenie ihly posúvača v zábehu 3. zárez zhora, po zábehu 2. zárez zhora.




Obr. 14. Nastavenie voľného chodu

Okrúh pre beh naprázdno tvoria:

- tryska behu naprázdno (2. obr. 14)
- regulačná skrutka bohatosti zmesi behu naprázdno (3. obr. 14)
- dôrazová skrutka posúvača (obr. 16).

Dôrazovou skrutkou posúvača sa nastavujú otáčky pre beh naprázdno. Otáčky sa zvyšujú zaskrutkováním skrutky, znížujú povolením skrutky. Regulačnou skrutkou sa nastavuje správne zloženie zmesi paliva so vzduchom pri behu naprázdno a ovplyvňuje zloženie zmesi, spotrebu a chod asi do 1/4 až 1/3 zdvihu posúvača.



Obr. 16.



Obr. 15. Uzamknutie motocykla

Tlmič a čistič sania

V tlmiči a čističi sania je použitá mikrovložka. Keď je zanesená prachom zapričinuje nesprávny chod motora a zvýšenú spotrebu paliva.


Vložku čistíme vždy

- v prašnom prostredí po 1500 km
- normálne po 6000 km


Mikrovložku čistíme jedine vyfukávaním vzduchom (nikdy nečistíť benzínom, alebo inou čistiacou kvapalinou, lebo sa znehodnotí).

Demontáž mikrovložky

- Odskrutujeme skrutku z pravého veka a veko snímeme.
- Gumový pások upevňujúci veko tlmiča sania k rámu snímeme a vyberieme veko pod ktorým je mikrovložka.




Obr. 17. Mikrovložka



Obr. 18. Zapaľovanie

Nastavenie odtrhu a predstihu zapáľovania

- Natočením pevného kontaktu B prerusovača nastavíme odtrh na 0,35—0,45 mm, obr. 18 (piest je v hornej polohe).
- Pootočením kľukového hriadeľa doprava (oproti otáčaniu motoru) posuníme piest pred hornú úvrat o veľkosťi predstihu 1,7—2,2 mm (kontrolujeme hlbkomerom alebo indikátorom).
- Keď je piest v tejto polohe kontrolujeme vzdialenosť kontaktov prerusovača, ktorá nemá byť väčšia než 0,05 mm (cigaretový papier prechádza sувne).
- Ak je predstih malý, otáčame základnou doskou A doprava v smere šípky A₁ a obrátene predstih zmenšujeme otáčaním základnej dosky v smere A₂ (obr. 18). Po nastavení predstihu odtrh opäť skontrolujeme. V prípade ne-správneho odtrhu celý postup nastavenia opakujeme. Odtrh kontrolujeme po absolvovaní 1000—2000 km.
- Po 2500 km skontrolujeme plst prerusovača C, či sa dotýka vačky a či je dostatočne mazaná. Poruchy kondenzátora sú veľmi zriedkavé. Ak pri otáčaní motoru sviečka nedáva iskru a ak všetky ostatné poruchy boli vylúčené, je kondenzátor prebitý, alebo má povrchové spojenie. Prebitý kondenzátor nahradíme novým.



Obr. 19. Kontrola zapáľovacej sviečky

Zapáľovacia sviečka


V motore je použitá sviečka 14 - 8 R tepelnej hodnoty 240—260. Nikdy nezamieňajte sviečku za inú hodnotu, lebo vadná tepelná hodnota sviečky môže zapríčiniť bud' fažký štart motoru, alebo vynechávanie pri jazde. Sviečku kontrolujeme po každých 1000 km, medzera medzi kontaktmi má byť 0,5—0,7 mm. Pri čistení dávame pozor, aby sa nepoškodil porcelán sviečky. Správna sviečka po vymontovaní má mať porcelán vypolený do tehlova červená.

Výmena oleja v motore (obr. 20, 21, 22)


1. Výmenu oleja prevádzajte v dobe zábehu po ubehnutí prvých 800 km. Ďalšiu výmenu prevádzajte podľa tabuľky údržby.
2. Od spodu motoru vyskrutkujte rúrkovým kľúčom skrutku A vypúšťanie oleja (obr. 21). Olej vypúšťajte vždy po jazde, keď je motor a olej teplý. Prevodovú skriňu prečistite vyplachovacím olejom.
3. Plniacim otvorom nalejeme 1 liter nového prevodového oleja SAE 30—40. Olej prekontrolujeme pomocou tyčky na zátke plniaceho otvoru.

Upozornenie

Prevodovú skriňu nikdy nepreplňame olejom. Plníme len po kontrolnú rysku na mierke. Nikdy nepovoľujeme skrutku B záhyt štartovacieho segmentu.



Obr. 20. Mierka oleja



Obr. 21. Výpustná skrutka




Obr. 22. Kontrola oleja

Spojka a jej nastavenie

Spojkou prerušujeme prenos krútiaceho momentu od motora k prevodovej skriňi. Vypíname ju pred zasúvaním prevodov, aby ozubenie kolies v prevodovej skriňi bolo chránené pred nárazmi. Spojka beží v olejovom kúpeli a nevyžaduje okrem nastavenia vôľe lanka nijakú starostlivosť.


Aby za zamedzilo nadmernému opotrebovaniu lamiel spojky pri preklizovaní, musia byť lamy dostatočne pritlačené. Aby boli dostatočne pritlačené musí mať páčka spojky vždy malú vôľu (obr. 23).

Ked sa lanko spojky časom vytiahne, čím sa zväčší vôľa páčky, vôľu vymedzíme po uvoľnení pojistnej matice nastavovacej skrutky (3) na riadiidlach a vykrútením nastavovacej skrutky (4) o jednu až dve otáčky. Po preskúšaní vôľe ručnej páčky, ktorá má byť 4 mm, dotiahneme pojistnú maticu.



Obr. 23. Nastavenie spojky

JAWA



Obr. 24. Dekarbonizácia


Dekarbonizácia

Karbón sa utvára horením zmesi vo valci. Tento postupom doby zanesie tlmič výfuku, koleno výfuku, výfukový kanál a hlavu valca, čím motor stráca výkon a preto musíme dekarbonizačiu prevádztať pravidelne po ubehnutí cca 6000 km. Karbón sa usadzuje hlavne zo začiatku v dobe zábehu, keď používame pomer zmesi oleja s benzínom 1 : 25.

Tlmič výfuku vyčistíme po odskrutkovani maticy, ktorá drží koncovku výfuku. Tlmič vyčistíme v benzíne, alebo v inom čistiacom prostriedku.

Upozornenie


Nikdy neodstraňujeme koncovku výfuku, lebo výfuk u dvojtaktu okrem tlmenia zvuku má ešte aj funkciu pri vyplachovaní motora a pri jeho plnení. Odstránením koncovky motor stráca na výkone.



Obr. 25. Matica zadného kolesa

Sekundárna reťaz

1. Sekundárnu reťaz ošetrujeme najmenej po absolvovaní 5000 km vypraním v petroleji a po usušení vložením do mierne rozohriateho tuku.
2. Dbajte, aby reťaz bola vždy správne napnutá. Správne nastavená reťaz má mať previs $1 + 0,5$ cm. Reťaz nastavte tak, aby zadné koleso skrivovalo stopu predného kolesa.
3. Pri napínani reťaze uvoľnite maticu A hriadeľa zadného kolesa a maticu B náboja reťazového kolesa (obr. 25, 26, 27). Rovnomerným otáčaním obidvoch matic C napinákov nastavíme reťaz.



Obr. 26. Nastavovanie reťaze

Nastavenie bŕzd (obr. 28, 29)


Predná a zadná brzda

Funkcia bŕzd pri prevádzke sa zhoršuje v dôsledku opotrebovania čeľustí. Preto treba občas nastaviť lanko a tiahlo bŕzd. Pri opotrebení čeľustí zaskrutkujeme nastavovaciu skrutku A lanka alebo tahadla o niekoľko závitov. Kolesá po nastavení bŕzd sa musia ľahko otáčať.


Správnosť nastavenia bŕzd kontrolujeme na pákach a to tak, že ručná páka po stlačení má byť vzdialenosť cca 20–30 mm. Nožná páka po stlačení má mať chod 20 mm (obr. 30).

Zadné koleso


Po opotrebovaní obloženia čeľustí bŕzd sa zhorší ich funkcia. Preto u prednej i zadnej brzdy zaskrutkujeme nastavovaciu skrutku A lanka (obr. 29) alebo tahadla (obr. 28) o niekoľko závitov.




Obr. 27. Kontrola previsu



Obr. 28. Nastavenie brzdy



Obr. 29. Nastavenie brzdy



Obr. 30. Nastavenie brzdy

Nastavenie stop spínača

B.zdové svetlo (spínač) nastavujeme pomocou prichytky lanka na páke nožnej brzdy a to tak, že po povolení matice otočíme prichytku C potrebným smerom. Po nastavení maticu dotiahneme (obr. 31).

- Brzda stále svieti prichytku otočíme smerom hore.
- Brzda nesvieti otočíme prichytku smerom dolu.

Tlak pneumatík

Dodržaním správneho tlaku v pneumatikách predĺžime ich životnosť. Preto doporučujeme tlak kontrolovať a udržiavať denne podľa tohto návodu.


Predné koleso	— obsadenie 1 osobou — 1,3 atp
	— obsadenie 2 osobami — 1,4 atp
Zadné koleso	— obsadenie 1 osobou — 1,7 atp
	— obsadenie 2 osobami — 2,1 atp

Pneumatikám škodí olej, benzín a prudké slnko. Pneumatiky občas po jazde prekontrolujeme a odstráníme z nich kovové alebo iné predmety, ktoré sa zadržali vo vzorku plášta.

Plnenie oleja v predných teleskopoch

Predné teleskopické tlimiče sú plnené tlimičovým olejom. Množstvo oleja v jednom teleskope je 100 ccm. Teleskop plníme nasledovne:

- Uvoľníme matice na hornej časti prednej vidlice (obr. 32)
- Uvoľníme spodný pások manžety
- Vytiahneme klzák teleskopu spoločne s pružinou
- Olej plníme pomocou mierky (obr. 33) montáž teleskopu je obráteným spôsobom.




Obr. 31. Nastavenie stop spínača

Predné teleskopy

Použitý je dvojčinný kvapalinový tlmič s vysokým útlmom nárazov. Údržba teleskopického tlmiča je veľmi jednoduchá, lebo tlmič má vysokú životnosť a jeho obsluha je minimálna.




Obr. 32. Demontáž teleskopu





Obr. 33. Plnenie teleskopu

Rozobratie a údržba zadného tlmiča

- Stlačíme spodnú krytku a vyberieme 2 polmesiačkové poistky
- Stiahneme pružinu i s krytkami
- Vyskrutkujeme hornú uzáverovú maticu a vytiahneme piest s valcom a telesom tlmiča
- Do tlmiča nalejeme 50 ccm tlmičového oleja
- Tlmič montujeme obráteným spôsobom



Obr. 34. Zadný tlmič




Obr. 34a. Mastenie motocykla

Tabuľka mastenia motocykla Jawa 90

Por. číslo	Miesto mastenia	Interval mastenia	Druh mastiva	Množstvo
1	Motor	Trvale	olej M6A, M2T SAE 30	zmes olej–benzin v pomere: v zábehu 1:25 po zábehu 1:30
2	Prevodová skriňa	Prvá výmena 500 km Druhá výmena 1500 km Ďalšia výmena pri oleji PP7 každých 6000 km, pri oleji PP80 každých 10 000 km	olej SAE 80 PP, PP80	podľa rysky na mierke asi 1 l
3*	Plšť prerušovača	3000 km	olej SAE 80 PP7, PP80	kvapka oleja
4*	Čap prerušovacieho ramienka	3000 km	olej SAE 80 PP7, PP80	kvapka oleja
5	Sekundárna reťaz	primastievať podľa potreby	tuk A00	
6	Ložiská kolies	6000 km	tuk AV2	naplniť ložiská
7	Čap brzdovej páky	6000 km	tuk A00	
8	Brzdové kľúče	6000 km	tuk A00	
9	Čap brzdových čeľustí			
9	Čapy ručných páčok	3000 km	olej SAE 80 PP7, PP80	
10	Bowdeny	3000 km	olej SAE 80 PP7, PP80	
11	Otočná rukoväť	3000 km	tuk A00	
12	Riadenie	po demontáži umyť a namastiť	tuk A00	
13	Predný teleskop	10 000 km (podľa potreby)	tlmičový olej	100 ccm do jedného teleskopu
14	Zadný teleskop	10 000 km (podľa potreby)	tlmičový olej	50 ccm do jedného teleskopu

* Neplatí pre motocykle s tranzistorovým zapáčovaním.

7. PORUCHY A ICH ODSTRÁNENIE



Obr. 35. Kontrola zapáľovania

Pre informáciu uvádzame odstránenie niektorých závad, ktoré môžu behom jazdy vzniknúť.

Motor sa nedá naštartovať

1. Keď by iskra bola v poriadku závadu zapríčinuje upchatý prívod paliva, alebo znečistený karburátor.
2. Prekontrolujte sviečku, či nie je zanesená karbónom, alebo či sa nevytvoril mostik medzi kontaktmi. Sviečku preskušajte položením na hlavu valca a pretočením motoru (obr. 35), ak je iskra slabá sviečku vyčistite. Ak je aj po vyčistení sviečky slabá iskra, nahradte túto novou.
3. Keď zistíte, že sviečka je v poriadku a iskra je stále malá už priamo na konci káblu, závada na prerušovač bude spôsobená malým odtrhom alebo vadnou indukčnou cievkou.

Ak by ste závadu nemohli odstrániť nedoporučujeme ďalšie zásahy, ale motocykel zavezte do najbližšej našej záručnej opravovne.

Upozornenie:

Pri kontrole sviečky nepoložte túto nikdy nad otvor v hlave valca, lebo pri iskrení sviečky môže dôjsť k zapáleniu zmesi vo valci a k prípadnému požiaru motocykla.

Motor nemá výkon

1. Prekontrolujte, či nepodfukuje hlava valca. Toto zistíme tým, že v deliacej rovine hlavy a valca sa usadzuje olej. Keď zistíme túto závadu, hlavu musíme dotiahnuť.
2. Pri naštartovanom motore prekontrolujeme tlmič výfuku tým, že položíme ku koncu výfuku dlaň. Keď z výfuku len slabo vychádza plyn je zanesený. Závadu odstráníme vyčistením tlmiča výfuku.

Motor sa zastavuje

1. Prekontrolujte, či je v nádrži benzín. Prekontrolujte, či nie je zanesený prívod paliva do karburátora, alebo či nie je upcháty odvzdušňovací otvor v zátkе nádrže.
2. Prekontrolujeme zapáčovanie, či sviečka nie je zanesená.
3. Keď závadu nemôžete odstrániť doporučujeme motocykel dať opraviť do odbornej dielne.

Nestabilné riadenie

1. Prekontrolujte, či je správny tlak v prednej a zadnej pneumatike.
2. Prekontrolujte vôľu prednej vidlice (obr. 36), či nemá veľkú vôľu, alebo nejde ztuha. Opravu prevedieme utiahnutím alebo povolením matice riadenia.
3. Prekontrolujte predné a zadné koleso, či idú v jednej stope.

Tažké riadenie prevodov

1. Prekontrolujte, či spojka vypína úplne pri stlačení spojkovej páky.
2. Keď sa riadenie po zahriati motoru zlepší, prekontrolujte olej v prevodovke.



Obr. 36. Kontrola riadenia

8. NAJNUTNEJSIE NÁHRADNÉ SÚČIASKY

Výrobné označenie	Pomenovanie	Číslo Mototechny
53-1218	Piest normálny Piest l. výbrus	620-090200
52-1220	Piestne krúžky normálne Piestne krúžky l. výbrus	860-048020
51-1007	Tesnenie pod valec	620-090913
50-1124	Tesnenie pod veko šupátka	
50-1123	Tesnenie ľavého veka	620-090911
30-5335	Bowden plynú úplný	620-500870
30-5325	Bowden prednej brzdy úplný	620-500900
30-5315	Bowden spojky úplný	620-500880
60000	Žiarovka reflektoru	909-222521
60200	Žiarovka čísloviek 12V — 5 W	909-320515
70003	Mikrovložka	658-095690
30-0024	Benzínová hadička	930-540558
70034	Benzínový kohút	614-691020
62000	Zapaľovacia sviečka 14-8R	199-917830
55001	Duša 2,5" X 18"	

Motocykel Jawa 90 Cross je vybavený normálnymi pneumatikami rozmeru 2,75X18".


V prípade, že máte záujem o pneumatiku s terénnym dezénom S 22 pre súťažné účely, môžete si túto zakúpiť ako náhradný diel v predajňach MOTOTECHNY.

Ufahovanie skrutiek a matic

Maticy a skrutky na motore a ráme sa vplyvom vibrácií pri jazde uvoľňujú, preto doporučujeme tieto doťahovať a kontrolovať podľa tabuľky údržby.

Zoznam miest

1	Matica napinákov reťaze	2 ks
2	Matica zadnej osi a reťazového kolesa	2 ks
3	Skrutky zadných teleskopov	4 ks
4,6	Skrutky motoru	2 ks
5	Skrutky stojanu	2 ks
7	Matica kolena výfuku	1 ks
8	Maticy hlavy valca	4 ks
9	Matica prednej osi	1 ks
10	Skrutky držiaku predného blatníka	6 ks
11	Reflektor	2 ks
12	Riadidlá	4 ks
13	Zadný blatník	2 ks



Ložiska:

6304 - 2 ks

6302 - 1 ks

6202 - 2 ks

6203 - 1 ks

608 - 2 ks (vačka)

Guforo:

25 x 47 x 10 - 1 ks

25 x 35 x 7 - 2 ks

8 x 16 x 7 - 1 ks (vačka)

Rozeta: 6004 - 1 ks

"0" kroužky:

16 x 12 - 1 ks


16 x 20 - 1 ks

Kola: 6201 - 4 ks



Návod na obsluhu

Jawa 90



Vydanie 3.

Obsah valca: 88,7 ccm

Maximálny výkon motora: 8,2 k

Výrobca: Považské strojárne, n. p.,
Považská Bystrica

1969